ACADÉMIE DE LYON

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES

Maintenance des Véhicules et des Matériels

Dominante : Véhicules Industriels

SESSION 2007

<u>Épreuve :</u>			
	EP3-1 :	Interventio	on sur véhicule.
•	EP3-2.1:	(1h30)	Contrôles et mesures.
	EP3-2.2 :		
Nom du Candida	at:		_ Prénom du candidat :
	N° dı	ı candidat : ַ	
Etablissement ly	ycée professio	onnel :	
E	Etablissement	CFA :	
MODE DE VALIDAT (cocher la case corresp		-	ponctuelle terminale. par Contrôle en Cours de Formation.
			e par l'établissement jusqu'à la session suivante, il devra être à l'autorité rectorale à sa demande.

Académie de LYON					Session 2007	SUJET
Examen: B.E.P MVM	Dominante	e : Véhicules Ir	ndustriels	3		Code: 510-25202R
Francisco FD2 2 Contrâlo	Maintananaa	Durée de	C	Coofficia		

Ce dossier servira de support lors de la commission de suivi des C.C.F.

Epreuve : EP3-2 – Contrôle - Maintenance l'épreuve 6 h Coefficient Epreuve : 8 l'épreuve 1 d'ère partie: Contrôles et mesures Durée de la partie 3 h Coefficient Partie : 4

MISE EN SITUATION

1 - Description de la situation d'évaluation :

Sur le véhicule routier, les feux clignotants ne fonctionnent pas.

2- Matériel et documentation fournis au candidat :

Documentation ressource	Outillage & matériel	Documents réponses
Planche électrique et la nomenclature. (photocopie) Tableau d'implantation des fusibles et relais. Données constructeur et de référence à contrôler.	Multimètre	Schéma électrique Feuille 4/6

Examen: B.E.P MVM	Dominante : Véhicules Industriels	Session: 2007	Code : 510-25202R
Epreuve : EP3.2.1 Contrôle - Mesure			Page 2 sur 6

SUJET 2007

3 - Travail demandé :

Réalisez l'intervention prévue sur le poste de travail.

Vous devez : (après tirage au sort du poste de travail)

- -Sur le schéma électrique fourni, repérer par une couleur, le circuit des feux clignotants.
- Contrôler le circuit électrique des feux clignotants.
- Renseigner le document réponse 4 / 6

Compétences évaluées : C 1.3, C 1.4, C 2.1, C 3.1.

Compétences évaluées	Le candidat devra être capable de	Indicateurs d'évaluation	Barème
C1.3 Collecter les données techniques.	C 131 Identifier et décoder un schéma électrique.	- Sur le schéma électrique fourni, le circuit des clignotants est repéré sans erreur.	2
C1.4 Restituer le véhicule	C142 Commenter les travaux réalisés.	Les travaux réalisés sont clairement expliqués.	1
C2.1 Préparer, organiser l'intervention	C 214 Maintenir en état son poste de travail	Le poste de travail et les équipements utilisés, sont rangés. Les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées.	0.5
C3.1	C 313 Réaliser les mesures et contrôles sur les circuits électriques.	Les mesures et contrôles sont réalisés selon les prescriptions du constructeur. - Les résultats relevés sont exprimés dans l'unité attendue, avec la précision requise.	4
Contrôler, mesurer, contribuer au diagnostic.	C 314 Analyser les relevés et identifier le (ou les) élément (s) défectueux.	Les résultats des mesures sont correctement interprétés. L'élément ou les éléments défectueux est ou sont signalés à la hiérarchie avant l'intervention.	2
	C 316 Proposer une solution de remise en état.	L'intervention proposée est adaptée.	0.5

Examen: B.E.P MVM	Dominante : Véhicules Industriels	Session: 2007	Code : 510-25202R
Epreuve: EP3.2.1 Contrô	le - Mesure		Page 3 sur 6

Académie de LYON	Date : / /						
Centre d'examen :		Candid	dat N° / Nom :				
TABLEAU DE RELEVÉ DES MESURES ET CONTROLES							
Complétez le tableau ci-dessous concernant le circuit des feux clignotants.							
Les contrôles proposés dans ce tabl de l'examinateur.	eau sont à réaliser " :	tout ou partie seul	ement " suivar	nt les ind	dications		
Contrôles (Plusieurs contrôles possibles par élément)	Points de mesure	Valeurs constructeur ou de référence	Valeurs mesurées	Conf Oui	orme Non		
Tension batteries.							
Fusible(s).							
Ampoules (Conformité ; état).							
Masse Ampoules.							
Tension d'alimentation des ampoules.							
Tension de sortie sur la centrale clignotante.	Borne :						
Alimentation positive de la centrale clignotante.	Borne :						
Tension après contact sur la centrale clignotante.	Borne :						
Masse de la centrale clignotante.	Borne :						
Tension de sortie sur commutateur d'éclairage des feux clignotant.	Borne :						
Tension d'entrée sur commutateur d'éclairage des feux clignotant.	Borne :						
Résistance des lignes électriques.(continuité).							
Conclusion :							
Elément(s) défaillant(s)							
Proposition d'intervention adaptée (Quelle réparation fa	e : aut-il prévoir pour rem	nettre le système e	en conformité	?)			
	e : Véhicules Industriels	Session: 200	O7 Code	: 510-25	202R		
Epreuve: EP3.2.1 Contrôle - Mesure		·	Pa	ge 4 sur	6		

SUJET 2007

	SUJET 2007						
Académie de LYON		Date : / /					
Centre d'examen :	N° / Nom :						
FICHE D'ANALYSE DU TRAVAIL EFFECTUÉ Document(s) à compléter par les examinateurs et à transmettre au jury							
<u>Travail effectivement réalisé e</u>	Travail effectivement réalisé et commentaires :						
Examinateurs :	Examinateurs :						
Nom, prénom	Qualité	Signatures					
- / 1		- 3					
	· ·						

Examen: B.E.P MVM	Dominante : Véhicules Industriels	Session: 2007	Code : 510-25202R
Epreuve : EP3.2.1 Contrôle - Mesure			Page 5 sur 6

GRILLE D'ÉVALUATION

Document(s) à compléter par les examinateurs et à transmettre au jury

	Compétences validables						
Évaluation							
Compétences évaluées	savoir-faire évalués (être capable de)	indicateurs d'évaluation		liveau	Notes proposées		
C 1.3 Collecter les données techniques.	C 131 Collecter les données nécessaires à l'intervention.	Les données techniques et réglementaires nécessaires sont collectées.				2	
C1.4 Restituer le véhicule	C142 Commenter les travaux réalisés.	Les travaux réalisés sont clairement expliqués.				1	
C2.1 Préparer, organiser l'intervention	C 214 Maintenir en état son poste de travail	Le poste de travail et les équipements utilisés, sont rangés. Les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées.				0.5	
C 31	C 313 Réaliser les mesures, les contrôles sur les organes mécaniques, circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques.	Les appareils de contrôle et de mesure sont mis en œuvre. Les mesures et les contrôles sont réalisés selon les procédures constructeur. Les résultats relevés sont exprimés dans l'unité attendue avec la précision requise.				4	
Contrôler, mesurer, contribuer au diagnostic.	C 314 Analyser les relevés et identifier le (ou les) élément(s) défectueux.	Les résultats des mesures sont correctement interprétés. L'élément ou les éléments défectueux est ou sont signalés à la hiérarchie avant l'intervention.				2	
	C 316 Proposer une intervention adaptée.	L'intervention proposée est adaptée.				0.5	

Académie de LYON	Date ://
Centre d'examen :	Candidat N° / Nom :

Proposition de note non arrondie :

/ 10

Examen: B.E.P MVM	Dominante : Véhicules Industriels	Session: 2007	Code : 510-25202R
Epreuve: EP3.2.1 Contrô	le - Mesure		Page 6 sur 6